

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

12 грудня 2024 року

м. Тернопіль

Комісія в складі:

Заступник начальника управління — начальник відділу планування та захисту управління надзвичайних ситуацій Тернопільської міської ради Віктор БУКОВСЬКИЙ, заступник начальника відділу цивільного захисту Тернопільського районного управління Головного управління ДСНС України у Тернопільській області Володимир СОЛОТВИНСЬКИЙ, інспектор СПП відділу превенції патрульної поліції Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області Роман ІВАНЧИШИН.

у присутності директора Галицького фахового коледжу імені В. Чорновола Марії БАБ'ЮК та директора гімназії «Гармонія» Наталії Шендирук
(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

м. Тернопіль вул. Б. Хмельницького, 15
державної, комунальної, приватної форми власності,
(непотрібне закреслити)

що належить Тернопільській міській раді

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

покольне приміщення закладу

основне функціональне призначення,

вбудовано в будівлю

розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 532 кв.м, загальний об'єм 1489 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, сухі, незахарашені

(чисті або захарашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів входів чотири, виходів чотири, захищено від атмосферних опадів, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

(кількість, входи не захарашено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: наявна, витяжна система вентиляції

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

і подачі чистого повітря, чиста

5. Стан системи водопостачання **централізоване водопостачання,**
(централізоване водопостачання або інше джерело,
обладнання та наявний запас питної води.
наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи **передбачено проектом**
(передбачено / не передбачено проектом)
санвузли **3 унітази, 2 умивальники, все робоче**
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)
вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель,
споруд, приміщень)

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)
7. Стан систем опалення **передбачено проектом**
(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення **наявне, укомплектоване, наявні резервні системи освітлення, електрообладнання заземлене**
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення
гучномовець, стаціонарний телефон, WIFI, радіоточка
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації
відсутні
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)
наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння **приміщення укомплектоване засобами пожежогасіння згідно з нормами**
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)



ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укріття населення як найпростішого укріття

Цокольне приміщення розташоване за адресою м.Тернопіль, вул. Б. Хмельницького, 15. Галицького фахового коледжу імені В. Чорновола, рекомендовано до використання для укріття населення як найпростіше укріття та включення до фонду захисних споруд.

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укріття населення як найпростіше укріття та включення до фонду захисних споруд)
за умов: **утримання в належному технічному стані комунікацій, інженерних мереж, інженерного та спеціального обладнання, систем життєзабезпечення (обладнання споруд фонду захисних споруд), виконання усіх заходів передбачених чинним законодавством та використання відповідно до вимог статті 32 Кодексу цивільного захисту України, Вимог затверджених Наказом МВС України від 09.07.2018 №579 "Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту", за змоги найпростіші укріття забезпечуються додатковим**

обладнанням, інструментами та інвентарем відповідно до норм, установлених для захисних споруд. Врахування рекомендацій відповідно до листа ДСНС № 03-1870/162-2 від 14.06.2022. (перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів

	Заступник начальника управління — начальник відділу планування та захисту управління надзвичайних ситуацій Тернопільської міської ради — Віктор БУКОВСЬКИЙ
	Заступник начальника відділу цивільного захисту Тернопільського районного управління Головного управління ДСНС України у Тернопільській області - Володимир СОЛОТВІНСЬКИЙ
	Інспектор СПП відділу превенції патрульної поліції Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області - Роман ІВАНЧИШИН
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа) Директор коледжу	Марія БАБ'ЮК (власне ім'я, прізвище)
12 грудня 2024 року	

